


POZNÁMKA :

VÝSTUPNÁ DISPOZÍCIA MIESTNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY NEBOU POROBNE ZAMERANÁ NA CIEĽ PLOCHE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. ŽO VŠAK NA VÝSLEDOK TOHTO PROJEKTU NEMÁ NEGATÍVNY VPLYV.

POZNÁMKA :

VÝSTUPNÁ DISPOZÍCIA MIESTNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY NEBOU PORODENÉ ZAMERIAVANÁ NA CIEĽ PLOCHE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. ŽO VŠAK NA VÝSLEDOK TOHTO PROJEKTU NEMÁ NEGATÍVNY VPLYV.




ZAHRNUTE DO KALKULACE STAVEBNÝCH PRÁR
PODÁVOK PRE SO 01 - OBROŇA) //

DZ DEMONTÁŽ JEZVULUJÚCH DAŽDOVÝCH ZVODOV Ø110 MM A SPĽIŇA MONTÁŽ NOVEHO ZVODU Ø110 MM, VYKAZANÉ V PODORSE STRECHY

DZ DEMONTÁŽ JEZVULUJÚCH DAŽDOVÝCH ZVODOV Ø110 MM A SPĽIŇA MONTÁŽ NOVEHO ZVODU Ø110 MM, VYKAZANÉ V PODORSE STRECHY

ZINKOVŇA

DEMONTÁŽ, ICHYTENÍ, JESTVI, JÍŤEJ, BIESKOZYVONNEJ SIETI



DOI:

POZINKOVANÝM PLECHOM, POD KTORÝM SA JAVÍ
TENKÁ POLYSTYRÉNOVÁ VRSTVA NEZNÁMEJ HRÚBKY

POZINKOVANÝM PLECHOM, POD KTORÝM SA JAVÍ
TENKÁ POLYSTYRENOVÁ VRSTVA NEZNÁMEJ HRúbKY

FROM :

všecky vstupné dvere na obvodovom plášti administratívnej budovy boli vymenené v nedávnej minulosti za plechové dvere s tepelnoizolačnou "pur" vyplňkou

1000

[illegible]